

AUSHANG Open Innovation Lab EINGANGSBEREICH

Arbeitsplatz: alle, wenn nicht anders spezifiziert
Tätigkeitsbereich: allgemein

ANWENDUNGSBEREICH

Allgemeine Arbeiten im Open Innovation Lab Achtung: Schutzmaßnahmen einzelner Arbeitsplätze weichen ab

GEFAHRENHINWEISE FÜR MENSCH UND UMWELT



- Verletzungsgefahr durch scharfe, spitze, heiße und rotierende Werkzeuge
- Verletzungsgefahr durch Späne
- Verletzungsgefahr durch unzureichend befestigte, weggeschleuderte Werkstücke.
- Verletzungsgefahr durch Erfassen von Kleidung, offenem Haar, Schmuck oder Arbeitshandschuhen.
- Verletzungsgefahr durch schwere Werkstücke und gefährliche Oberflächen (z.B. scharfe Kanten).
- Gefahr von Hauterkrankungen bei intensivem Kontakt mit Arbeitsmitteln wie Kühlschmierstoffen, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, etc.
- Bei starkem Lärm [ab 85 dB(A)] besteht die Gefahr einer Gehörschädigung



SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Benutzung nur durch unterwiesene Personen.
- Die Laborordnung ist zu beachten (siehe: www.jku.at/ikl/oi-lab)
- Arbeitsplatzspezifische Aushänge sind zu beachten.
- Den Anweisungen des Laborpersonals ist Folge zu leisten.
- Laborausstattung nur bestimmungsgemäß benutzen.
- Schutzeinrichtungen dürfen während der Arbeit nicht entfernt oder umgangen werden.
- Enganliegende und schwerentzündliche Arbeitskleidung tragen.
- Keinen Schmuck oder offenes langes Haar tragen.
- Wenn möglich Schutzbrille tragen.
- Wenn möglich Schutzhandschuhe tragen.
- Festes Schuhwerk ist verpflichtend zu tragen. Beim Hantieren mit schweren Gegenständen ist ein Zehenschutz erforderlich (z.B. Sicherheitsschuhe, Schutzkappen).
- Labornutzer*innen müssen sich selbst um die persönliche Schutzausrüstung zu kümmern.
- Persönliche Schutzausrüstung ist selbst mitzubringen.
- Aufbewahrung und Verzehr von Lebensmitteln ist verboten.



VERHALTEN BEI UNFÄLLEN UND GEFAHREN

- Bei Schäden und Störungen an Werkzeugen und Maschinen: Arbeiten einstellen, Maschine abschalten
- Unfälle, Beinahe-Unfälle und Gefahrenquellen im Maschinenbaulabor sind per Mail an oi-lab@jku.at zu melden.
- Potentielle Gefahren sind sofort zu beseitigen oder zu sichern und dem Laborpersonal per Mail an oi-lab@jku.at zu melden.
- Defekte Maschinen und Werkzeuge sind sofort auszusondern, auf dem dafür ausgewiesenen Platz abzulegen und dem Laborpersonal per Mail an oi-lab@jku.at zu melden.
- Bei Gefahr in Verzug ist zusätzlich der Hausdienst telefonisch zu kontaktieren (DW8231).

Erstellt am: 03/2023

Verantwortlicher: Alexander Schöfer

Unterschrift